



BULTMEIER


La elección de los profesionales

Ficha de producto

Guante Soldador

Talla 10

Cód. 2801000805



EN12477:2001+A1:2005 - TIPO A

3143 X 41324 X

Normativa: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 y EN 12477:2001+A1:2005

Áreas de aplicación: Trabajos de soldadura poco agresivos, mantenimiento general y trabajos mecánicos

Composición: Guante de piel serraje para soldadores, forrado total, cosido con hilo de para-aramida. Desteridad 3

Modo de empleo:

Todas nuestras referencias cumplen con la norma EN ISO 21420:2020 en cuanto a comodidad, ajuste y destreza.

Guantes de protección diseñados para proteger al usuario frente a riesgos mecánicos, térmicos y soldadura.

No utilizar si existe riesgo de que los guantes sean atrapados por piezas en movimiento o en aquellos trabajos donde el riesgo mecánico, térmico y soldadura a cubrir supere los niveles de prestación mencionados.

Se recomienda quitarse los guantes izquierdo y derecho alternativamente utilizando las mano enguantada para quitarse los guantes sin que el contaminante entre en contacto con las manos desnudas. La utilización de estos guantes fuera del uso previsto en este folleto queda bajo responsabilidad

Almacenamiento: Almacenar en un sitio seco y fuera del alcance de la luz directa al sol. Limpiar con un paño húmedo. Almacenados correctamente, las propiedades mecánicas no sufren cambios desde la fabricación.



BULTMEIER

La elección de los profesionales

Ficha de producto

Advertencias:

Los guantes que cumplen con los requisitos de resistencia a la perforación pueden no ser adecuados para la protección contra objetivos muy afilados, como agujas hipodérmicas. Para el embotamiento durante la prueba de resistencia al corte, los resultados son solo indicativos, mientras que la resistencia al corte TDM es el resultado de rendimiento de referencia. Para los guantes de soldadura por el momento no existe método de ensayo para determinar la penetración de la radiación UV a través de los materiales de los que está fabricado el guante. Cuando los guantes estén destinados a la soldadura por arco, no proporcionan protección contra el choque eléctrico causado por un equipo defectuosos o trabajos en tensión y la resistencia eléctrica se reduce si los guantes están húmedos, sucios o mojados con sudor, lo cual podría aumentar el riesgo. No exponer a llama abierta en caso de no obtener al menos un nivel 1 en comportamiento a la llama. Este producto no puede ser usado para retirar elemento de un horno, si la temperatura supera los 100°C. Los guantes traslados frente a pequeñas salpicaduras para tareas de soldadura.
